



IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO

Programa Presupuestario:	03.- Infraestructura y Equipamiento Municipal
Subprograma:	08.- Infraestructura y Equipamiento para la vialidad. 17.- Rehabilitación de infraestructura
Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas
Unidad Responsable:	Dirección de Proyectos

ALINEACIÓN ODS Y EJES RECTORES

Obj. Desarrollo Sost. (ODS):	11. Ciudades y comunidades sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo:	2: Desarrollo con bienestar y humanismo.
Plan Estatal de Desarrollo:	4. Chiapas con prosperidad compartida.
Plan Municipal de Desarrollo:	1. Infraestructura y Desarrollo Urbano. 5. Sustentabilidad y Medio Ambiente.

ALINEACIÓN AL PMD

Tema	1.1. Infraestructura urbana. 5.2. Servicios públicos municipales básicos.
Política Pública:	1.1.1. Infraestructura Municipal que mejore los servicios públicos. 5.2.1. Servicios Públicos para todos. Consolidar un sistema de infraestructura urbana municipal con mejores servicios públicos oportunos y de calidad.
Objetivo	Ampliar y sostener la cobertura de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario de los habitantes del Municipio de Tuxtla Gutiérrez. Mejorar la prestación de los servicios públicos en el municipio para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población.
Estrategia:	1.1.1.2. Implementar proyectos de infraestructura básica y complementaria en el municipio. 5.2.1.1. Mejorar la cobertura y operación del alumbrado público en el municipio.
Línea(s) de Acción	1.1.1.2.3. Construcción y/o rehabilitación de espacios para el esparcimiento y recreación 5.2.1.1.10. Construcción de alumbrado público

PROGRAMA/PROYECTO

Programa/Proyecto:	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE TOCHITO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.		
Localidad:	Tuxtla Gutiérrez		
Fuente de Financ.:	Programa de Inversión Municipal (PIM)		
Costo Total:	\$ 2,330,090.72	Periodo Ejecución:	15/12/2025 - 15/02/2026

☐ Nuevo	Tipo de Programa/Proyecto:	☐ Mantenimiento
☐ Continuidad	☒ Ampliación	☐ Equipamiento
	☒ Rehabilitación	☐ Instalación
☐ Otros, Especifique:	☐ Construcción	

☒ Expediente Técnico	Documentación Soporte:	☐ Convenio o Acuerdo
☐ Viabilidad del proyecto	☐ Acreditación de la Propiedad	☐ Padrón de Beneficiarios
☐ Análisis Costo/Beneficio	☐ Petición de la Ciudadanía	☐ Otros*
	☒ Aceptación de la Comunidad	

*Especifique:



Origen o Antecedentes

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL TOCHITO HA MOSTRADO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, CONSOLIDÁNDOSE COMO UNA ALTERNATIVA DEPORTIVA INCLUYENTE Y DE BAJO IMPACTO. SIN EMBARGO, DIVERSAS CANCHAS DESTINADAS A ESTA DISCIPLINA PRESENTAN CONDICIONES FÍSICAS DETERIORADAS COMO RESULTADO DEL USO CONTINUO, LA FALTA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LO QUE LIMITA SU FUNCIONALIDAD Y REDUCE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS.

LA CANCHA DE TOCHITO DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA REFLEJA ESTA PROBLEMÁTICA, PRESENTANDO DESGASTE EN LA SUPERFICIE DE JUEGO, DEFICIENCIAS EN LA SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL CAMPO, ASÍ COMO CONDICIONES GENERALES QUE AFECTAN SU CORRECTA OPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO. ESTA SITUACIÓN HA GENERADO UNA DISMINUCIÓN EN EL USO DEL ESPACIO Y EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS.

SITUACIÓN ACTUAL Y SIN PROYECTO

LA CANCHA DE TOCHITO DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA PRESENTA UN ESTADO DE DETERIORO PROGRESIVO DERIVADO DEL USO CONSTANTE, LA EXPOSICIÓN A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA AUSENCIA DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. LA SUPERFICIE DE JUEGO MUESTRA DESGASTE SIGNIFICATIVO, IRREGULARIDADES Y PÉRDIDA DE SUS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, LO QUE AFECTA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

ASIMISMO, LA DELIMITACIÓN DEL CAMPO Y LA SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRAN DESDIBUJADAS O INEXISTENTES, DIFICULTANDO LA CORRECTA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y GENERANDO CONDICIONES DE INSEGURIDAD PARA LOS USUARIOS. LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ASOCIADA A LA CANCHA, COMO ACCESOS Y ÁREAS PERIMETRALES, PRESENTA DEFICIENCIAS QUE IMPACTAN NEGATIVAMENTE EN LA IMAGEN DEL ESPACIO Y EN SU APROVECHAMIENTO.

SITUACIÓN CON PROYECTO

Justificación del proyecto

SE BUSCA RESTITUIR LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADECUADAS MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE, LA ADECUADA DELIMITACIÓN DEL CAMPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DEPORTE Y LA MEJORA DE LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN; OPTIMIZANDO EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE SIN REQUERIR AMPLIACIONES O NUEVAS OBRAS DE ALTO IMPACTO, REFORZANDO LAS ÁREAS PERIMETRALES, ACCESOS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN SEGURA, BRINDANDO CON ELLO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA AL MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA.

DESCRIPCIÓN DEL DESGLOSE DE PRESUPUESTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 173.64 M DE MALLA CICLÓNICA DE 55 X 55 MM CAL. 10.5 Y 2.00 M DE ALTURA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 125.80 M2 DE PINTURA PRIMARIO ANTICORROSIVO #2 COLOR GRIS CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN ESTRUCTURA METÁLICA A 2 MANOS; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 125.80 M2 DE PINTURA ESMALTE CON RESISTENCIA DE 200 HORAS MÍNIMAS DE INTEMPERISMO ACELERADO Y 100 HORAS MÍNIMO DE CÁMARA SALINA, EN ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER ALTURA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 32.92 M2 DE TECHUMBRE DE LÁMINA LISA CALIBRE 26, SOBRE BASTIDOR METÁLICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1,282.25 M2 DE PASTO SINTÉTICO DEPORTIVO EN CANCHA DE FÚTBOL INFANTIL, FIBRILADO DE 45 MM. DE ALTURA, 1000 GR/M2, CON BASE DE POLIETILENO CON PROTECCIÓN DE RAYOS UV. QUE CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD ECOESPORTS O SIMILAR EN COSTO Y CALIDAD; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 1,282.25 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN EN CANCHAS DEPORTIVAS, CON EMULSIÓN SUPERESTABLE A RAZÓN DE 2 LTS/M2; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PZAS DE VESTIDOR DE 1.50 X 1.35 X 2.30 MTS. HECHO A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 Y FORRADO EN LÁMINA LISA COLOR BLANCO CAL. 18 EN PAREDES Y LÁMINA LISA COLOR BLANCO CAL. 12 EN PISO Y TECHO; 318.57 KG DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES P.T.R.; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE 318.57 M2 DE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL EN TECHUMBRE A BASE DE PERFILES PTR CUADRADO DE DIFERENTES CALIBRES DE 1/2" X 1/2" A 3" X 3", HASTA UNA ALTURA DE 5.00 MTS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 16.00 PZAS DE ASIENTO PARA GRADAS MODELO GIOVANNI O SIMILAR EN CALIDAD O COSTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.00 PZAS DE POSTE METÁLICO CÓNICO DE 12 METROS DE ALTURA CAL 11; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 18.00 PZAS DE LUMINARIA LED ECO STADIUM FLOODLIGHT G2 MODELO ESFL50N5060-MX DE 500 WATTS, 120-277 VOLTS, MARCA LUCECO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



Objetivos (Beneficios Esperados)

RECUPERAR LA SUPERFICIE DE JUEGO DE LA CANCHA DE TOCHITO MEDIANTE TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, ASEGURANDO CONDICIONES ADECUADAS DE PLANEIDAD, ESTABILIDAD Y SEGURIDAD PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA. MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO A TRAVÉS DE LA CORRECTA DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL CAMPO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA DISCIPLINA, PERMITIENDO EL DESARROLLO ADECUADO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

REHABILITAR LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA CANCHA, TALES COMO ACCESOS Y ÁREAS PERIMETRALES, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UNA OPERACIÓN SEGURA Y ORDENADA DEL ESPACIO DEPORTIVO.

INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SOLUCIONES TÉCNICAS QUE REDUZCAN EL DETERIORO ACELERADO Y LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CORTO Y MEDIANO PLAZO.

FORTALECER EL APROVECHAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE, CONTRIBUYENDO A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO.

CONSIDERACIONES DEL DIAGNÓSTICO DE VISITA DE CAMPO

EN CASO DE EXISTIR UNA PROBLEMÁTICA ESPECIAL

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO

Capítulo/Partida	Descripción	Importe
6000	Inversión Pública	\$ 2,330,090.72
	Subtotal=	\$ 2,330,090.72
	I.V.A.=	\$ 372,814.52
	Total=	\$ 2,702,905.24

METAS


Descripción	U.M.	Cantidad	2025			2026
			T-2	T-3	T-4	T-1
PISOS Y ACABADOS	M2	1,341.47				100%
ENMALLADO PERIMETRAL	M	173.64			30%	70%
TRABAJOS DE REHABILITACION	M2	251.60				100%
BANCA DE JUGADORES (LOCAL-VISITANTE)	PZA	16.00				100%
INSTALACION ELECTRICA	PZA	18.00				100%
JARDINERIA	PZA	177.00				100%

POBLACION OBJETIVO O AREA DE ENFOQUE

Unidad Medida	Cantidad Total	Mujeres	Hombres	Tipo de Población
Persona	604,147	316,623	287,524	Población Urbana



REPORTE FOTOGRAFICO (SITUACION ACTUAL)



Descripción:
LA CANCHA PRESENTA UN ESTADO DE DETERIORO PROGRESIVO DERIVADO DEL USO CONSTANTE, LA EXPOSICIÓN A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y LA AUSENCIA DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. LA SUPERFICIE DE JUEGO MUESTRA DESGASTE SIGNIFICATIVO, IRREGULARIDADES Y PÉRDIDA DE SUS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES, LO QUE AFECTA EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.




Descripción:
LA DELIMITACIÓN DEL CAMPO Y LA SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRAN DESDIBUJADAS O INEXISTENTES, DIFICULTANDO LA CORRECTA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y GENERANDO CONDICIONES DE INSEGURIDAD PARA LOS USUARIOS. LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA ASOCIADA A LA CANCHA, COMO ACCESOS Y ÁREAS PERIMETRALES, PRESENTA DEFICIENCIAS QUE IMPACTAN NEGATIVAMENTE EN LA IMAGEN DEL ESPACIO Y EN SU APROVECHAMIENTO.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Croquis Macro

Georreferencia	484971.57 m E - 1852825.43 m N	Localidad:	TUXTLA GUTIÉRREZ
----------------	--------------------------------	------------	------------------






12.4 Croquis Micro

Georreferencia

484971.57 m E - 1852825.43 m N

Localidad:

TUXTLA GUTIÉRREZ



RESPONSABLE DE PROYECTO

Elaboró

Visto Bueno

Arq. Carolina Zac Nicté de Coss Yáñez
Nombre del Titular Unidad Responsable

Arq. Julio César Barrera Esponda
Nombre del Titular de la Dependencia